SolidCAM Parça Gönderimi

Image: Superior of the Kati Oluşturma I
Ekstrüzyon Döndürerek 👃 Loft ile Katı Oluşturma İle Katı Katı Oluşturma Oluşturma Ö Sınır ile Katı Oluşturma
ile Kati Kati Clusturma Cl
Olusturma, Olusturma, 🛱 Sinir ile Kati Olusturma 📅 Sinir ile Kesme 👘 Kabuk 💾 Av
Unsurlar Çizim Yüzeyler Sac Levha Hesapla DimXpert SOLIDWORKS Eklentileri SolidCAM 2.5D İşler SolidCAM Şablonları So
💾 🔤 makina (4x_laguri) — CAMI-Parça bilgisi
- CAM-Parça özellikleri
E Stok (stok) G usde forde
Fin Takim Kapa
🗀 🗕 İşleme Şablonları Farkli kaydet
Geometriler Güncel stoğu STL kaydet
Image: A participation Image: Haricipation Image: A participation Image: Haricipation
Bell of E-kontur Benkronize et
⊢ vor Mac 1 (4- kirmi h ⊂ E kerter Senkronizasyonu kontrol et
A Sector A S
A Contract and the second seco
🗄 🖓 🛱 🖓 🕮 🖓 🕮 🖓 🏭 🔤 🖓 👘 👘 🖓 👘 👘 👘 👘 🖓 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘
i da C i (/- kirm) iMachining Profesör
Control and the second solution of the s
🖨 🤣 Mac 1 (9- kirmi Gönder Mai
the long F_kontur CAM-Parça ı temizle Klasör
Berne Branch Mac 1 (10- km/ Dump Klasör (Mak.Sim. içerir) 3
a - □ mar 1 (11 kinner 10)
⊨- 🚱 Mac 1 (12- krmiz⊢11)
⊞-□ 🙀 F_kontur 10

SolidCAM'de örnek parça gönderimi için parça açıldıktan sonra resimde 1 numara ile gösterildiği gibi "CAM-Parça" satırına sağ tıklanır. Açılan menüden 2 numara ile gösterilen "Gönder" menüsünün altından 3 numara ile gösterilen "Klasör" seçneği seçilir ve .zip uzantılı dosya bilgisayara kaydedilir.



Kaydedilen .zip dosyasının boyutu önemlidir. Genelde zip dosyasının boyutu **10mb**'tan büyük değilse e-posta eki olarak gönderilebilir. Dosya **10mb'tan büyükse** dosya yükleme sitelerine yüklenip dosya indirme linki paylaşılabilir.